

五木村立小中学校の耐震診断及び耐震補強状況・学校一覧

学校名	建築区分	建築年	区分	第2次診断		備考
				年月	Is値	
五木東小学校	校舎	平成15年	新基準	—	—	
	屋体	平成15年	新基準	—	—	
五木中学校	校舎	平成19年	新基準	—	—	
	屋体	平成19年	新基準	—	—	

- ※ 「区分」欄に「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築及び大規模改造されたものをいいます。
- ※ 「新基準」との表示があるものは耐震性がありますので「区分」欄から右の欄は「—」となっています。
- ※ 「第2次診断」は個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。
- ※ 「Is値（構造耐震標）」とは、建築物の耐震性能（地震に対する安全性）を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。